Mezőgazdasági munkagép,

Motorblokk repedés javítása

A PROBLÉMA:

A dél-alföldi régióban található mezőgazdasági vállalkozás egyik munkagép motorblokkja mindkét oldalon megrepedt. Üzemi hőmérséklet elérése után a hűtővíz folyamatosan szivárgott.

A MEGOLDÁS:

1. Megrepedt felületek takarítása, megvágása.

2. Repedések tőmítése METALCLAD CeramAlloy CP+AC anyaggal.

3. Gyors és szakszerű segítség és megoldás Magyarország teljes területén.

A felülettisztítás, előkészítés és a javítás 15 perc alatt elkészült.

Felhasznált anyagok:

- METALCLAD CeramAlloy CP+AC,

Neschvill'97 Kft. ENECON képviselet.

2022 Budapest,