

**MFGT Kardoskút,
Szellőző ventilátorok, betonalap javítása**

A PROBLÉMA:

A telephelyen található szellőző ventilátorok betonlapjainak felülete és szerkezet sok helyen kritikussá vált. Azonnali javítás vált szükségessé a további biztonságos működés érdekében.






A MEGOLDÁS:

1. A roncsolódott burkolatot és betonfelületek eltávolítása után, tisztítás. Levált felületek és rések kitöltése ENECRETE® DuraQuartz anyaggal.





2. Száradás után ENECRETE® DuraFill erősítő réteg felhordása.



3. Utolsó, védőréteg felhordása, SPI, RustGrip.



4. ELŐTTE – UTÁNA





Neschvill'97 Kft

Iroda: 1044 Budapest, Ezred u. 7.

www.afindustries.com



ENECON
REPAIR, DON'T REPLACE

mcu coatings
best in corrosion protection

Felhasznált anyagok:

- ENECRETE® DuraQuartz,
- ENECRETE® DuraFill,
- RustGrip

Neschvill'97 Kft.

2022 Budapest,